

АНКЕТА №1

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Листвянская средняя школа" Рязанского муниципального округа Рязанской области
(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Почтовый адрес: 390542, Рязанская область, муниципальный район Рязанский, сельское поселение
Листвянское, поселок Листвянка, улица Школьная дом 1в

телефон (4912) 26-74-46; E-mail: ssh.listvyanka@ryazan.gov.ru

Фактический адрес: 390542, Рязанская область, муниципальный район Рязанский, сельское поселение
Листвянское, поселок Листвянка, улица Школьная дом 1в

телефон (4912) 26-74-46; E-mail: ssh.listvyanka@ryazan.gov.ru

Ведомственная принадлежность: Министерство образования РФ

Форма собственности объекта: муниципальная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: 1 здание трехэтажное кирпичное здание, год постройки - 1971г

Объём предоставляемых услуг: 255 сотрудников.

5.0.1. Территория объекта

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленных для инвалидов в единицах	Фактически	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К, О, С	Не менее 90 см	1. Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 4,1м; 2. Калитка: ширина – 1,2м (со	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет

				стороны ул. Садовой -1; 3.Калитка: ширина - 1,2м (со стороны ул.Школьной)	
	Знак доступности учреждения		-	да	
	Автостоянка посетителей		-	да	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	да	

Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина дорожки - Указатели направления движения - Дорожка - Экран - Ограждение - Е - Ограждение - Жд - Е - Места отдыха: - через 200м	К,О К,О,Г,С О	Не менее 180 см Наличие Наличие Наличие	д а н е т н е т н е т а	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) в 2035 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений
--	------------------------------------	---	---	---

	Открытая лестница: - высота подбём - а - ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная - полоса перед маршем - вверх и вниз (ширина) - контрастная - окраска - первой и последней - ступени	О,С О,С С С	Не более 12 см Не менее 40 см 85-90 см 80 см Наличие	нет н е т н е т н е т н е т нет	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) в 2035 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений
--	--	---	--	---	---

	Пандус: - высота подъёма - уклон	К,О К К,О	НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12	н е т	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) в 2035 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	н е т	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) в 2035 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обслуживаемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5.0.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	57 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220х220 см	714 x 370см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	нет	
	Нескользкое покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
Лестница наружная					

	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет нет нет	
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	345 х 435см	
	Двери распашные (Р),				Создание и установка дверных распашных безпороговых групп

автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5см	134см 2,5см 3,0см	при проведении капитального ремонта здания школы
--	------------	----------------------------------	-------------------------	---

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5.0.3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛДЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	да	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150Х150см	да	

	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О	Не менее 1 ед. на этаж	да а	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	да да	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,верху и внизу (ширина)	С	60см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	н е т н е т н е т	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Лестница № 2 (влагалки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85- 90см Не менее 30 см	н е т н е т н е т	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
--	--	-------------------	---------------------------------------	---	---

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колесочники , О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата , С-инвалиды с поражениями зрения , Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов , выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей , имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов : путей движения , площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

5.0.4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/приставков					
	Обслуживание в кабинетах			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	да	
	Зона для кресла - коляски	К	не менее 150х150	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60х80 см	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					

	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе, электромеханически х подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	да	
	Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания			Нет пандуса на входной группе, электромеханически х подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Ширина х глубина	К	не менее 160х180 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Место для сидения	О	наличие	да	
	Крючки для костюлей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		Нет пандуса на входной группе, электромеханически х подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники , О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений ,объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетировемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

5.0.5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К,О	наличие	нет	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) - высота раковины - опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	нет да на е т	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) - ручки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100х165 наличие не менее 40х130 см наличие	н е т т д а н е т нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

5.0.6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу : установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	да	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	да (С)) не т не т	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	да да (С) не т не т	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Примечания :

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетировемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5.0.7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на путях передвижения реконструировать поручни

: в санитарных помещениях реконструкция кабин, установить опорный поручень, крючки для костылей.

Представитель комиссии
по обследованию объекта: Полякова Т.В., завхоз

Члены комиссии: Стенечкина Л.А., председатель профсоюзного комитета
Сысоева А.Ф., зам. директора по УВР

Руководитель объекта:
Директор Архипова О.Н.

Председатель комиссии: Директор Архипова О.Н.

Члены комиссии:

Завхоз Полякова Т.В.

Председатель первичной профсоюзной организации Стенечкина Л.А.

Заместитель директора по УВР Сысоева А.Ф.